

大和川水環境協議会
資 料 配 布

配布日時	平成25年11月13日 19時15分
------	-----------------------

件 名	大和川水系^{やまとがわ}大和川において油流出を確認 ～新たな流出は見られません～
-----	--

概 要	<ul style="list-style-type: none">・11月13日12時00分頃、奈良県流域下水道センター付近の安郷樋門(奈良県大和郡山市額田部南町付近)において、大和川水系大和川へ油が流出しているのが確認されました。(流出量・油種は不明)・天理市荒蒔町内の事業所から油が流出したことによるもの。・奈良県奈良土木事務所と国土交通省大和川河川事務所がオイルフェンスを設置しました。・現在、王寺町の水道取水は行われていません。・魚のへい死は確認されていません。
-----	--

取 扱 い	_____
-------	-------

配 布	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 奈良県政・経済記者クラブ
-----	---------------------------------------

問 合 せ 先	【大和川水環境協議会】 ○奈良県くらし創造部景観・環境局 環境政策課 水環境係長 中西 電話：0742-27-8737 ○事務局 国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所 副所長 山本 河川環境課長 井上 電話：072-971-1381
---------	---

大和川水系大和川において油流出を確認 ～新たな流出は見られません～

(平成25年 11月13日 18時00分現在)

1. 水質事故発見場所

天理市二階堂南菅田町

2. 事故概要

平成25年11月13日

- 9時10分頃 天理市南菅田町区長が南菅田町内の水路に油膜が見られると天理市に通報。
- 10時55分頃 原因事業所が判明し、奈良県景観・環境総合センターと天理市職員が原因事業所に立入、事業者指導
- 12時00分頃 奈良県流域下水道センター職員が奈良県流域下水道センター付近の安郷樋門出口から大和川へ油が流出していることを確認。
- 12時50分頃 奈良県から大和川河川事務所に、奈良県流域下水道センター付近の安郷樋門（大和川本川36k付近）より大和川へ油が流出しているとの連絡あり。
- 14時00分頃 大和川河川事務所が、奈良県流域下水道センター付近（大和川本川36.0k付近）から馬場尻橋（大和川本川34.9k付近）まで油が川全面（川幅約60m）に広がっていることを確認。
- 14時30分頃 奈良県景観・環境総合センターにより、奈良県流域下水道センター付近の安郷樋門出口から大和川へは油が流出していないことを確認。

3. 備考

- 大和川水環境協議会を通じて、関係機関に連絡済。
- 現在、王寺町の水道取水は行われていません。
- 魚のへい死は確認されていません。
- 奈良土木事務所が、オイルフェンスを天理市二階堂南菅田町の水路に設置
- 大和川河川事務所が、奈良県流域下水道センター付近の安郷樋門出口にオイルフェンスを設置。
- 明日、大和川河川事務所と奈良県景観・環境総合センターが現地を確認予定。
- 現在、新たな流出は見られません。